

## ООО «Холдинг Гефест»

197342, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, литера «А»

Тел./факс: +7 (812) 600-69-11 www.gefest-spb.ru e-mail: office@gefest-spb.ru

# Программатор адреса (ПКТС «Олимп»)

Руководство по эксплуатации КФСТ.425539.001 РЭ

> Санкт-Петербург 2020 ver. 1.05

# СОДЕРЖАНИЕ

1	Описание и работа программатора				
		Назначение			
		Технические характеристики и комплектность			
		Конструкция			
		Назначение кнопок			
		ота с программатором			
		Установка адреса			
		Считывание адреса			
		Меню			
		инение			
	-	нспортирование			
		идетельство о приемке			

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для правильного использования, транспортирования и технического обслуживания программатора адреса (далее – программатор).

Эксплуатация программатора должна производиться техническим персоналом, изучившим настоящее руководство.

## 1 Описание и работа программатора

#### 1.1 Назначение

- 1.1.1 Программатор предназначен для работы с адресными устройствами из состава программируемого комплекса технических средств «Олимп» (ПКТС «Олимп»).
- 1.1.2 Программатор позволяет считывать / устанавливать адрес устройства.
- 1.1.3 Программатор совместим с адресными устройствами, подключаемыми к КЛ-240СА.
- 1.1.4 Программатор предназначен для работы в помещениях с климатическими условиями в диапазоне температур от 0 до плюс 50 °С при относительной влажности до 93 % при температуре до 40 °С. Конструкция программатора не предусматривает эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред.

## 1.2 Технические характеристики и комплектность

Таблица 1

Техническая характеристика	Значение
Напряжение питания от	
источника питания	9–12 B
4 батарей ААА	4*1,5B
Токопотребление, не более	100 мА
Средний срок службы, не менее	10 лет
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-96	IP41
Габаритные размеры, не более	165х81х31 мм
Масса, не более	0,35 кг

Таблица 2 – Комплектность

Tuotiniqu 2 Tromititerinoeth				
Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.		
КФСТ.425539.001	Программатор адреса	1		
	Батарейки AAA (LR03) 1,5 В	4		
	Блок питания	1		
КФСТ.425539.001.300	Кабель программирования ИПТ исп. к	*		
КФСТ.425539.001.302	Кабель программирования ИПТ исп. л	*		
КФСТ.425539.001.301	Кабель программирования ИПП	*		
КФСТ.425539.001 РЭ	Руководство по эксплуатации	1		
* – по отдельному заказу				

## 1.3 Конструкция

1.3.1 Внешний вид программатора показан на рисунке 1.



Рисунок 1- Внешний вид программатора

- 1.3.2 На обратной стороне программатора расположен батарейный отсек.
- 1.3.3 Расположение кнопок на программаторе приведено на рисунке 2.




Рисунок 2 – Клавиатура программатора.

1.3.4 Для подключения к программатору извещателей ИПТ исп. к (в круглом корпусе) необходимо использовать кабель программирования КФСТ.425539.001.300 (см. рис. 3). Кабель одной стороной подключается в разъем подключения адресного устройства программатора, зажимами типа «крокодил» — к 4-жильному кабелю извещателя. Цвета зажимов «крокодил» соответствуют цветам жил кабеля извещателя.



Рисунок 3 — Внешний вид кабеля программирования ИПТ исп. к КФСТ.425539.001.300.

1.3.5 Для подключения к программатору извещателей ИПТ исп. л (в круглом корпусе) необходимо использовать кабель программирования КФСТ.425539.001.302 (см. рис. 4). Кабель одной стороной подключается в разъем подключения адресного устройства программатора, другой стороной – в извещатель. Цветом отмечен контакт «НЭ+».



Рисунок 4 — Внешний вид кабеля программирования ИПТ исп. л КФСТ.425539.001.302.

1.3.6 Для подключения к программатору извещателей пламени ИПП необходимо использовать кабель программирования КФСТ.425539.001.301 (см. рис. 5). Кабель одной стороной подключается в разъем подключения адресного устройства, другой – к разъемам извещателя.



Рисунок 5 — Внешний вид кабеля программирования ИПП КФСТ.425539.001.301.

#### 1.4 Назначение кнопок

1.4.1 Кнопка : включение программатора.

**Примечание:** При питании от батарей выключение программатора происходит автоматически через 10-60 с (устанавливается пользователем). При питании от внешнего блока питания программатор продолжает работать до отключения питания.

- 1.4.2 Кнопка «→(Меню)»:
  - 1) кратковременное нажатие переход между разрядами адреса;
  - 2) длительное нажатие вход в меню настроек;
  - 3) в режиме меню изменение значений выбранных пунктов меню.
- 1.4.3 Кнопки «♠» и «▶»:
  - 1) В режиме работы с адресами увеличение и уменьшение значения выбранного разряда соответственно;
    - 2) в режиме меню перемещение между пунктами меню.
- 1.4.4 Кнопка «Чтение»: чтение адреса из подключенного устройства.
- 1.4.5 Кнопка «Запись»: запись выбранного адреса в подключенное устройство.

# 2 Работа с программатором

## 2.1 Установка адреса

2.1.1 Подключить адресное устройство к программатору.

**Внимание!** Не допускается подключение к программатору двух и более устройств, подключение длинных линий или подача внешнего питания на разъем подключения адресного устройства.

2.1.2 Кнопками «♠», «➡(Меню)» и «♥» установить на дисплее необходимый адрес.

**Внимание!** Программатор адреса позволяет установить адрес в пределах диапазона от 2 до 240. При попытке установить другой адрес выдается сообщение «Недопустимый адрес».

- 2.1.3 Нажать кнопку «Запись».
- 2.1.4 На экране последовательно будут отображены следующие сообщения:
  - «Запись XX%»;
  - «Верификация XX%», где XX% процент выполнения задачи.

По окончании процесса записи адреса на экране будет отображено сообщение «Адрес записан» и адрес записанный в устройство.

2.1.5 Отключить устройство от программатора.

При необходимости п.п. 2.1.1 - 2.1.5 повторить.

**Примечание:** Перезапись адреса и его чтение можно производить без промежуточного отключения устройства от программатора.

**Внимание!** Для корректной записи необходимо её производить после того как на устройстве постоянное свечение зеленого индикатора изменится на периодические вспышки или на периодическое гашение желтого индикатора.

### 2.2 Считывание адреса

- 2.2.1 Подключить адресное устройство к программатору.
- 2.2.2 Нажать кнопку «Чтение».
- 2.2.3 На экране будет отображено следующее сообщение:
  - «Чтение XX%», где XX% процент выполнения задачи.

По окончании процесса чтения адреса на экране будут отображены сообщения «Адрес датчика», «Состояние:XXXX» (где XXXX – состояние Норма/Пожар/Внимание) и адрес устройства.

2.2.4 Отключить устройство от программатора. При необходимости п.п. 2.1.1 – 2.1.4 повторить.

**Примечание:** Перезапись адреса и его чтение можно производить без промежуточного отключения устройства от программатора.

**Внимание!** Для корректного считывания адреса его необходимо производить после того как на устройстве постоянное свечение зеленого индикатора изменится на периодические вспышки или на периодическое гашение желтого индикатора.

#### 2.3 Меню

- 2.3.1 Для доступа к меню настройки программатора необходимо нажать и удерживать около 2 с кнопку «→(Меню)».
  - 2.3.2 В меню доступны следующие возможности:
  - в меню «Звук» изменение звукового подтверждения нажатия кнопок («да» / «нет»);
  - в меню «Ярк. подсв.» изменение яркости подсветки экрана от 0 до 100% с шагом 25%);
  - в меню «Таймер откл.» изменение задержки автоматического отключения питания программатора после нажатия последней кнопки (от 10 до 60 с с шагом 5 с)
  - В меню возможно узнать версию внутреннего ПО программатора.
- 2.3.3 Для перемещения между подпунктами меню используются кнопки «♠» и «♥». Для изменения настройки используется кнопка «♠(Меню)».
- 2.3.4 Для выхода из меню необходимо выбрать подпункт «Назад» и нажать кнопку «→ (Меню)».

## 3 Хранение

- 3.1 Программатор должен храниться упакованным при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °C и относительной влажности 80 % при 25 °C.
  - 3.2 Хранить программаторы следует на стеллажах.

Расстояние от стен и пола хранилища до упаковок с программаторами должно быть не менее 0,1 м.

При складировании упаковок в штабели разрешается укладывать не более четырех коробок.

3.3 В помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящая пыль.

## 4 Транспортирование

- 4.1 Программаторы в упаковке могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и в герметизированных отсеках самолета.
- 4.2 Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных модулей должно обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
  - 4.3 Условия транспортирования:
    - температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °C;
    - относительная влажность воздуха до 95 % при температуре 35 °C.
- 4.4 При транспортировании в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы должны соблюдаться требования ГОСТ 15846.

## 5 Свидетельство о приемке

Программатор адреса завод	ской номер
соответствует требованиям эксплуатации.	конструкторской документации и признан годным к
М.п.	Дата выпуска
Подпись лица, ответственно	го за приемку

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, литера «А»

Тел./факс: +7 (812) 600-69-11

www.gefest-spb.ru

e-mail: office@gefest-spb.ru

8